

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК Банк получателя				БИК	040407627
				Корр.Счет №	30101810800000000627
ИНН	2452047664	КПП	245201001	Счет №	40702810631000030769
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТСЕРВИС"					
Получатель					

Счет на оплату № БП-125 от 09 Июня 2025

Поставщик: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТСЕРВИС"**, ИНН 2452047664, КПП 245201001, Адрес: 662977, Красноярский край, Железногорск г, Южная ул, д.20М, тел.+79504279859

Покупатель: **ООО УО "БАЛТИЙСКАЯ"**, ИНН 2452047329, КПП 245201001, Адрес: 662978, Красноярский край, Железногорск г, Ленинградский пр-кт, д.20, кв.106

Основание: **Договор № 1-06/20 от 01.06.2020**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	замена трансформатора Ленинградский д.69 под.5	1.000	шт	5 300.00	5 300.00
Итого:					5 300.00
Без налога (НДС):					-
Всего к оплате:					5 300.00

Всего наименований 1 на сумму 5300.00
Пять тысяч триста рублей 00 копеек

Руководитель	_____	ТРИФАНОВ И.О.
	(подпись)	(ф.и.о.)
Главный (старший) бухгалтер	_____	_____
	(подпись)	(ф.и.о.)

№ 255

Оплатено 17.06.25

Шуриков

Скрыт трансформатор
защитно-автоматический оборудование
лифта в 5 под. Ленинградский, 69
июнь 2025.

02.06.2025г.

Кому Директору ООО УО «Балтийская»
Шрейберу В.Т.
(должность, Ф.И.О.)

Акт
о повреждении лифтового оборудования


Комиссией, в составе представителей обслуживающей организации ООО «ЛИФТСЕРВИС» генерального директора Трифанова И.О., заместителя директора-главного инженера Плотникова Н.Е., начальника участка Глухова П.Е. составлен настоящий акт о нижеследующем:

2 июня 2025г. в 22-33 с лифта, по адресу Ленинградский проспект д.69 под.5, на диспетчерский пункт вышел сигнал «Разрыв цепи безопасности», «Не открыты двери после движения». Диспетчер зафиксировал выход из строя лифта в момент грозового разряда, в следствии чего произошло перегорание понижающего трансформатора 220/90 В и платы ЦБ (плата цепей безопасности).

Причиной выхода из строя оборудования лифта комиссией признана гроза, вызвавшая высоковольтный разряд в сети питания.


Члены комиссии:

Генеральный директор ООО «ЛИФТСЕРВИС»



И.О.Трифанов

Заместитель директора-главный инженер
ООО «ЛИФТСЕРВИС»



Н.Е. Плотников

Начальник участка ООО «ЛИФТСЕРВИС»



П.Е. Глухов

Акт № БП-130 от 09 июня 2025 г.Исполнитель: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТСЕРВИС"**, ИНН: 2452047664, КПП: 245201001Заказчик: **ООО УО "БАЛТИЙСКАЯ"**, ИНН: 2452047329, КПП: 245201001

Основание: Договор № 1-06/20 от 01.06.2020

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	замена трансформатора Ленинградский д.69 под.5	1	шт	5 300.00	5 300.00

Итого: 5 300.00**Без налога (НДС): -**

Всего оказано услуг 1 на сумму 5 300.00 руб.

Пять тысяч триста рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬРуководитель Общества с ограниченной ответственностью
"ЛИФТСЕРВИС"

электронно

ЗАКАЗЧИК

ООО УО "БАЛТИЙСКАЯ"

