Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железногорск « 01 » марта 2024 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кобылко Н.А. (ФИО) в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛИФТСЕРВИС» Трифанова И.О. (наименование организации, должность, ФИО) и представителя владельца лифта ответственного за эксплуатацию Харитонова А.В. (должность, наименование организации, ФИО) ООО УО «Балтийская» проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта зав., ~~(рег.)~~ 80382.
Адрес установки: г. Железногорск, Ленинградский пр., д.20, п.5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения)~~ и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный~~).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа ГОСТ 33984.1-2019	Рекомендуемый срок устранения
1	Следы течи масла редуктора лебёдки	Р.Э.	Контроль при ТО
2	Износ башмачков ств. ДШ 1 эт	Р.Э	01.04.24
3	Износ шкива ОС	Р.Э.	Контроль при ТО
4	Не работает освещ. площадки перед МП	п.5.2.2.2	01.04.24
5	Следы протечек в МП	п.5.2.6.1.	01.04.24
6	Зазор между ств ДШ 1 эт..и обрамлен.	п.5.3.1.4	15.03.24
	более 10 мм.	п.5.3.1.4	15.03.24
7	Неравномерный износ ручьёв КВШ	Р.Э.	Контроль при ТО

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист _____ Кобылко Н.А.
(подпись, штамп) Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Харитонов А.В.
Подпись Ф.И.О.

Представитель
специализированной лифтовой организации _____ Трифанов И.О.
Подпись Ф.И.О.