**Общество с ограниченной ответственностью**
**«Национальная Лифтовая Компания»**
**Испытательный центр**
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железногорск « 01 » марта 2024 г.

# Акт
## периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кобылко Н.А.
ФИО
специализированной организации, предъявившей лифт генерального директора
ООО «ЛИФТСЕРВИС» Трифанова И.О.
наименование организации, должность, ФИО
и представителя владельца лифта ответственного за эксплуатацию Харитонова А.В.
должность, наименование организации, ФИО
ООО УО «Балтийская»
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта зав., ~~(рег.)~~ 80384.
Адрес установки: г. Железногорск, Ленинградский пр., д.20, п.4.

### Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
~~4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный~~).

**Таблица 1**

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А | Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа |
|---|---|---|
| | | |
| | **Не выявлено** | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Не выявлено** | |
| | | |
| | | |
| | Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий | |
| | (дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.) | |

**Таблица 2**

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска | Пункт и обозначение нормативного документа ГОСТ 33984.1-2019 | Рекомендуемый срок устранения |
|---|---|---|---|
| 1 | Следы течи масла редуктора лебёдки | Р.Э. | Контроль при ТО |
| 2 | Износ башмачков ств. ДШ 4 эт | Р.Э | 01.04.24 |
| 3 | Износ шкива ОС | Р.Э. | Контроль при ТО |
| 4 | Износ отводного блока лебёдки | Р.Э. | Контроль при ТО |
| 5 | Следы протечек в МП | п.5.2.6.1. | 01.04.24 |
| 6 | Зазор между ств ДШ 1 в закр.полож. | | |
| | более 10 мм. | п.5.3.1.4 | 15.03.24 |
| 7 | Износ ручьёв КВШ | Р.Э. | 01.04.24 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист _____ Кобылко Н.А.
(подпись, штамп) Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Харитонов А.В.
Подпись Ф.И.О.

Представитель
специализированной лифтовой организации _____ Трифанов И.О.
Подпись Ф.И.О.