Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железногорск « 30» марта 2023г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кобылко Н.А. (Ф.И.О.) в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛИФТСЕРВИС» Трифанова И.О. (наименование организации, должность, Ф.И.О.) и представителя владельца лифта ответственного за эксплуатацию Харитонова А.В. (должность, наименование организации, Ф.И.О.) ООО УК «Балтийская » проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.
Идентификационный номер лифта зав., (рег.) 64967.
Адрес установки: г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ , д.36.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
2. Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
4. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа ГОСТ 33984.1-2019	Рекомендуемый срок устранения
1	Зазор между ств. ДК в закр.полож. и стояками более 10 мм.	п.5.3.1.4	13.04.23.
2	Износ башмачков ств. ДК, ДШ 1 эт.	Р.Э.	30.04.23
3	Отсутствует запор демонтажного люка	5.2.3.3.	30.04.23
4	Течь масла редуктора лебёдки	Р.Э.	30.04.23
5	Износ шкива ОС	Р.Э.	контроль при ТО
6	Зазор между ств. ДШ 1-12 эт. в закр. полож. более 10 мм.	п.5.3.1.4.	13.04.23

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

ООО «НЛК» СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛИП КОБЫЛКО Н.А.

Специалист _____ Кобылко Н.А.
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Харитонов А.В.
Подпись ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации _____ Трифанов И.О.
Подпись ФИО