Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железногорск «27» января 2021 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Зарецким С.В. (ФИО) в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛИФТСЕРВИС» Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта директора ООО „УО „Балтийская" Шрейбер Владимира Томасовича (должность, наименование организации, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 75339.
Адрес установки: г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д.18, п.1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010	Рекомендуемый срок устранения
	Не выявлено		

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ
С. В. ЗАРЕЦКИЙ

Специалист _____ Зарецкий С.В.
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Шрейбер В.Т.
Подпись ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации _____ Трифанов И.О.
Подпись ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железногорск «27» января 2021 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Зарецким С.В. (ФИО) в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛИФТСЕРВИС» Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта директора ООО УО. Балтийская Шрейбер Владимира Юльевича (должность, наименование организации, ФИО)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 75340.
Адрес установки: г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 18, п. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010	Рекомендуемый срок устранения
	не выявлено		

Рекомендации

~~Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.~~

ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ
С. В. ЗАРЕЦКИЙ

Специалист _____ Зарецкий С.В.
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Шрейбер В.Т.
Подпись ФИО

Представитель
специализированной лифтовой организации _____ Трифанов И.О.
Подпись ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железногорск «27» января 2021 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Зарецким С.В. (ФИО) в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛИФТСЕРВИС» Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта директора ООО УО „Балтийская" (должность, наименование организации, ФИО) Шрейбер Владимира Томасовича

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 75341.
Адрес установки: г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д.18, п.3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010	Рекомендуемый срок устранения
	Не выявлено		

Рекомендации

~~Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.~~

Специалист _____ (подпись, штамп) Зарецкий С.В. (Ф.И.О.)

ООО «НЛК» СПЕЦИАЛИСТ С. В. ЗАРЕЦКИЙ

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Подпись Шрейбер В.Т. ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации _____ Подпись Трифанов И.О. ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

«27» января 2021 г.

г. Железногорск

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Зарецким С.В. (ФИО) в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛИФТСЕРВИС» Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта директора ООО УР. Балтийская (должность, наименование организации, ФИО) Шредер Владимира Томасовича

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 75342.
Адрес установки: г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д. 18, п. 4.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010	Рекомендуемый срок устранения
+	Течь масла через сальниковое уплотнение редуктора лебёдки	И 7	10.02.2021

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист _____ (подпись, штамп) ООО «НЛК» СПЕЦИАЛИСТ С.В.ЗАРЕЦКИЙ Зарецкий С.В. (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Подпись Шрейбер В.Т. ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации _____ Подпись Трифанов И.О. ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железногорск «27» января 2021 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Зарецким С.В. (ФИО) в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт генерального директора ООО «ЛИФТСЕРВИС» Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта директора ООО УО. Балтийская? (должность, наименование организации, ФИО) Шрейбер Владимира Толасовича

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 75343.
Адрес установки: г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д.18, п.5.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа ГОСТ Р 53780-2010	Рекомендуемый срок устранения
1	Износ ИОШ	И 7	контроль состояния

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист _____ ООО «НЛК» Специалист С. В. Зарецкий Зарецкий С.В.
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Шрейбер В.Т.
Подпись ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации _____ Трифанов И.О.
Подпись ФИО