




	<b>Не выявлено</b>	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ 33984.1-2019	
1.	Не работает информационное табло местоположения кабины на 1 эт.	РЭ	18.05.24 г..
2.	Износ вкладышей кабины	РЭ	18.05.24 г.

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист \_\_\_\_\_  
  
 (подпись, штамп)  
 ООО «НЛК»  
 ЛИЛ ИЦ  
 СПЕЦИАЛИСТ МЕНЬШОВА. А

Меньшов А.А.  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта



Харитонов А.В  
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации

Трифанов И.О.  
ФИО

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Красноярск

« 18 » апреля 2024 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Меньшовым А.А. в присутствии представителя  
ФИО  
специализированной организации, предъявившей лифт директора Трифанова И.О.  
наименование организации, должность, ФИО  
ООО «ЛИФТСЕРВИС»

и представителя владельца лифта ответственного за эксплуатацию лифтов Харитонов А.В.  
ООО УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) В7NH1221  
Адрес установки: г. Железнодорожск, Ленинградский пр-кт, д.22.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- 1 Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.
- 2 Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
- 3 Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барabanом трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
- 4 Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	<b>Не выявлено</b>	



	<b>Не выявлено</b>		
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ 33984.1-2019	
1.	Не работает информационное табло местоположения кабины на 1 эт.	РЭ	18.05.24 г..
2.	Отсутствует крышка клеммной коробки ЭД	РЭ	18.05.24 г.

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.


Специалист \_\_\_\_\_  
  
 (подпись, штамп)  


Меньшов А.А.  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_  
  
 Подпись

Харитонов А.В  
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_  
  
 Подпись

Трифанов И.О.  
ФИО

