

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

«02» апреля 2021 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кобылко Н.А. в присутствии представителя
Ф.И.О.
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»
наименование организации, должность, ФИО
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО « УО «Балтийская»
должность, наименование организации, ФИО
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) В7NH 621
Адрес установки: г. Железнодорожск, Ленинградский пр., д.22

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном~~ ~~тормоза~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Сдвиг шпунтов в ЧЛД	15.31	02.05.21
2	Не работает табло ЧЛД.	15	02.05.21

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист _____

(подпись, штамп)

ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЦ
КОБЫЛКО Н.А.

Кобылко Н.А.
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____

Подпись

Плотников Н.Е.
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации _____

Подпись

Трифанов И.О.
Ф.И.О.



(Шреидер В.Т.)

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620
тел. +7 (499) 213-14-10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

«02» апреля 2021 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кобылко Н.А. в присутствии представителя
Ф.И.О.
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»
наименование организации, должность, ФИО
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО « УО «Балтийская»
должность, наименование организации, ФИО
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) В4N11 1222
Адрес установки: г. Железнодорожск, Ленинградский пр., д.22

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

Не выявлено		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Слезы мотора в		
2	не работает пульт	п. 3.1	02.05.21
		п. 7	02.05.21

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист _____

(подпись, штамп)

ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ ДИЛ ИЦ
КОБЫЛКО Н.А.

Кобылко Н.А.
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____

Подпись

Плотников Н.Е.
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации _____

Подпись

Трифанов И.О.
Ф.И.О.



Шрайдер ВТ