

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

«31» января 2022 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюком Ю.Д. в присутствии представителя  
Ф.И.О.  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта: ООО «УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО  
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 49275 (FS 339)  
Адрес установки: г. Железнодорожск, пр-т Ленинградский, д.18, п. 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с ведущим шкивом (~~барабаном~~ трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	<b>Не выявлено</b>	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Течь масла редуктора редукции с шибора	п. 5.4.4.5 ИКС	01.03.2022
2	Шумовый уровень в.с	—	—
3	Шумовый уровень в.с Замаскированный шум (ИКС)	—	—
4	Не обнаружены дефекты в.с	—	—
5	Полностью отсутствует вертикальный шум	п. 5.4.4.5	—

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист \_\_\_\_\_



(подпись, штамп)

**ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЛ  
АНТОНЮК Ю.Д.**

АНТОНЮК Ю.Д.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_



Подпись

ПЛОТНИКОВ Н.Е.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_



Подпись

ТРИФАНОВ И.О.  
Ф.И.О.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железногорск

«31» января 2022 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюком Ю.Д. в присутствии представителя  
Ф.И.О.  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО « УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО  
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 24278 (75340)  
Адрес установки: г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д.18, п. 2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (~~барабаном~~ ~~тормоза~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	


Не выявлено		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Темь масла регулятора редукции са. шивода	Шнеб. ко ЖСН	01.03.2022г
2	Генератор ЭС объекта в. вертикальный шфт.	ГОСТ 5	—
3	Уровень масла ОС	Шнеб. ко ЖСН	—
4	Замок ШЛ 6 75	—	—


**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист  (подпись, штамп) **ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЛ  
АНТОНЮК Ю.Д.** Антонюк Ю.Д.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта  Подпись Плотников Н.Е.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации  Подпись Трифанов И.О.  
Ф.И.О.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

«31» января 2022 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюком Ю.Д. в присутствии представителя  
Ф.И.О.  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО «УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО  
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 4281 (75341)  
Адрес установки: г. Железнодорожск, пр-т Ленинградский, д.18, п. 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с канатом с канатом (~~бараном~~ ~~рания~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

<b>Не выявлено</b>		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)


**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Текст паска регулятора лебедки ст. механизма	Истр. № 7184	01.03.2021
2	Уплотн. маневр В.С.	—	—
3	Плох монтаж ЭК	И С. 4.4.5	—
4	Уплотн. обшивки	И 4.7	01.03.2021
	795		

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист

  
(подпись, штамп)

**ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛЛ И П  
АНТОНЮК Ю.Д.**

Антонюк Ю.Д.  
Ф.И.О.


С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

  
Подпись

Плотников Н.Е.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации

  
Подпись

Трифанов И.О.  
Ф.И.О.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14-10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

«31» января 2022 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антоноком Ю.Д. в присутствии представителя  
Ф.И.О.  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта: ООО «УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО  
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 4283 (75342)  
Адрес установки: г. Железнодорожск, пр-т Ленинградский, д.18, п. 4

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

<b>Не выявлено</b>		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Шум нормальный	Шум. на	01.03.2022г.
2	резиновая ст. лифта	ИИИ	Монтаж и чистка
3	Под углом не обнаружены вертикальные швы	п. 5.4.4.5	01.03.2022г.

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист \_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)

ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЛ  
**АНТОНЮК Ю.Д.**

АНТОНЮК Ю.Д.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Подпись

ПЛОТНИКОВ Н.Е.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации

Подпись

ТРИФАНОВ И.О.  
Ф.И.О.



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр**

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железногорск

«31» января 2022 г.

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Антониюком Ю.Д. в присутствии представителя  
ф.и.о.  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО «УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО  
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 84285 (75343)  
Адрес установки: г. Железногорск, пр-т Ленинградский, д.18, п. 5

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (~~барабаном~~ трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	<b>Не выявлено</b>	


<b>Не выявлено</b>		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1.	Темн. масла редуктора редукции ст. правого	Шисёр. № 71511	01.03.2022г.
2	Шумок К.В.С.М	—	—
3	Шумок шкива О.С	—	—
4	Шумк. редуктора редукции ст. правого	—	—
5	Пов. уровня ФМ. Всплыв. Вертикальный шат	П.С. Ч.Ч.С	—

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.


Специалист  (подпись, штамп) **ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИИ  
АНТОНЮК Ю.Д.**

Антонюк Ю.Д.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта  Подпись

Плотников Н.Е.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации  Подпись

Трифанов И.О.  
Ф.И.О.