

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.  
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10  
Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железногорск

«29» марта 2021 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кобылко Н.А. в присутствии представителя  
Ф.И.О.  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО « УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО  
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 64964  
Адрес установки: г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.36

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

Не выявлено		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Отсутствует верб. указание на порывы троса		
2	Отсутствует шум флюжера, люфта	п.5.4.4.5	29.04.21
3	Взрос между каб. и ст. ст. ст.	п.5.3.3.8	29.04.21
4	Сильно рывок при движении кабины	п.5.4.1.11	06.04.21
5	Сильно люфт ст. ст.	У.Э	29.04.21
6	Сильно люфт ст. ст.	У.Э	29.04.21

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист \_\_\_\_\_

ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЦ  
КОБЫЛКО Н.А.  
(подпись, штамп)

Кобылко Н.А.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

Подпись

Плотников Н.Е.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_

Подпись

Трифанов И.О.  
Ф.И.О.



*Шридер (Шридер ВТ)*

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.  
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

«29» марта 2021 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Кобылко Н.А. в присутствии представителя  
Ф.И.О.  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО « УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО  
ответственного за эксплуатацию Плотникова Н.Е.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 64967  
Адрес установки: г. Железнодорожск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.36

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с канатом с канатом (~~бараном~~ ~~тормоза~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	<b>Не выявлено</b>	

	<b>Не выявлено</b>	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Отсутствует верт. штырь 750мм под полом кабин	WS.4.4.5	29.04.21
2	Отсутствует датчик уровня масла	WS.3.3.8	29.04.21
3	Защитный экран ств. ЛШ 1-1226 и одв. более 8мм	WS.4.1.11	06.04.21
4	Защитный экран ств. АКШ одв. более 8мм	WS.4.4.8.1	06.04.21
5	Уровень масла ств. АКШ ств. ЛШ 1-1226	У.7	29.04.21
6	Уровень масла ств. ОС	У.7	29.04.21
7	Тель машинного редуктора лебедки	У.7	29.04.21

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист \_\_\_\_\_

(подпись, штамп)

ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЦ  
КОБЫЛКО Н.А.

Кобылко Н.А.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

Подпись

Плотников Н.Е.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_

Подпись

Трифанов И.О.  
Ф.И.О.



*Шириндер В.Т.*