

Байтаское

АКТ 198

ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск

Красноярского края

« 19 » июля 20 25 г.
22 час. 20 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя
членов : _____

А.С. Рядихин и

_____ Епищев

с участием заявителя : _____ Это туремский

проживающего _____ вост. 25-22 _____, сообщившего : _____

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № _____ расположенной на _____ этаже подъезд № _____

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др .)

по ул. _____
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: _____ На кухне обнаружены
_____ конец потолка, балка, верхней
_____ проем, мраморный облицовочный
_____ пол, мраморный облицовочный

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Общедомовое находится
в исправном состоянии.

Причина происшествия: в кв. № 26 расположенной на 2 этаже подъезд № 2

По ул. _____

упустили воду в ванной
комнате. Неправильно
проточили в ванной и себе
неправильно багон и цистарн.
Упустили воду из крана.

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Заявитель: _____

Очевидцы: _____

(А.С. Радхич)

(Е.И. Радхич)

()

(Ю.Г. Радхич)

()

()