

Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

« 22 » января 2020 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонов Ю.В. в присутствии представителя  
ф.и.о.  
специализированной организации, предъявившей лифт нач. участка Вигандта А.В.  
наименование организации, должность, ф.и.о.  
ООО «СпецСервис»

и представителя владельца лифта директора Шрейбера В.Т.  
должность, наименование организации, ф.и.о.  
ООО УО «Балтийская»

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 75339

Адрес установки: г. Железнодорожск, Ленинградская улица  
дом 18, под 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом ~~положительный (отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	







Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г.Железногорск

«22» января 2020 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонов Ю.В. в присутствии представителя  
ФИО  
специализированной организации, предъявившей лифт нач. участка Вигандта А.В.  
наименование организации, должность, ФИО  
ООО «СпецСервис»

и представителя владельца лифта директора Шрейбера В.Т.  
должность, наименование организации, ФИО  
ООО УО «Балтийская»

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 75340

Адрес установки: г. Железногорск, Ленинградский проспект  
дом 18, корпус 2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом ~~положительный (отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	



<b>Не выявлено</b>	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1.	Не обрешечено в ак залом ЮСМ ЗРТ	У.Ф.	22.02.2020г
2	Сломан шкив О.С	У.Ф.	Контроль при ТО
3	Течь масла редуктора редукции	У.Ф.	22.02.2020г

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист

(подпись, штамп)

**ООО «НЛК»  
СПЕЦ-СТ ЛИЛ ИЦ  
АНТОНЮК Ю. Д.**

Ф.И.О.

Антониюк Ю.Д.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Подпись

Шрейбер В.Г.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации

Подпись

Вигандт А.В.  
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.  
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14-10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

«22» января 2020 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антошки Ю.В. в присутствии представителя  
ФИО \_\_\_\_\_  
специализированной организации, предъявившей лифт нач. участка Вигандта А.В.  
наименование организации, должность, ФИО  
ООО «СпецСервис»

и представителя владельца лифта директора Шрейбера В.Т.  
должность, наименование организации, ФИО  
ООО УО «Балтийская»

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 75341  
Адрес установки: г. Железнодорожск, Ленинградский проспект  
дом № 15, под 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом ~~положительный (отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	







Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г.Железногорск

«22» января 2020 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонова Ю.Э в присутствии представителя  
ФИО  
специализированной организации, предъявившей лифт нач. участка Вигандта А.В.  
наименование организации, должность, ФИО  
ООО «СпецСервис»

и представителя владельца лифта директора Шрейбера В.Т.  
должность, наименование организации, ФИО  
ООО УО «Балтийская»

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 78642  
Адрес установки: г. Железногорск, Ленинградский проспект  
дом 18, под 4

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом ~~положительный (отрицательный)~~.
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	



<b>Не выявлено</b>		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Течь масла регулятора лебедки	У.7.	22.02.2020г.
2	Шум регулятора лебедки	У.7.	22.02.2020г.
3	Не работает шокма замкнутое ДК	У.7.	22.02.2020г.

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист   
(подпись, штамп)

**ООО «НЛК»  
СПЕЦ-СТ ЛИЛ ИЦ  
АНТОНЮК Ю. Д.**

Антонович Ю. Д.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

  
Подпись

Шрейбер В.Т.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации

  
Подпись

Вигандт А.В.  
Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.  
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14-10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

« 22 » января 2020 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Александров И.В. в присутствии представителя  
ФИО  
специализированной организации, предъявившей лифт нач. участка Вигандта А.В.  
наименование организации, должность, ФИО  
ООО «СпецСервис»

и представителя владельца лифта директора Шрейбера В.Т.  
должность, наименование организации, ФИО  
ООО УО «Балтийская»

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 78643  
Адрес установки: г. Железнодорожск, Ленинградский проспект  
дом 18, корп 5

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	



	<b>Не выявлено</b>	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1.	Гель маски регулятора лебедки	У. 7.	22.02.2020г
2	Цепь шкива Д.С	У. 7.	Контроль при ЭО.
3	Не работает блок зажигания ФК в кабине	У. 7.	22.02.2020г

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист

(подпись, штамп)

**ООО «НЛК»**  
СПЕЦ-СТ ЛИЛ ИЦ  
АНТОНЮК Ю. Д.

Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Подпись

Шрейбер В.Т.  
Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой организации

Подпись

Вигандт А.В.  
Ф.И.О.