

РЕИ 121

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железнодорожск  
Красноярского края

« 30 » 05 20 23 г.  
14 час. 15 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены  
и членов : Иванов Н. А.

с участием заявителя : Мельников Е. В.

проживающего Мельников 69 № 75, сообщившего : 0

Помощь с подъемом в квартиру

а также иных лиц, очевидцев : \_\_\_\_\_

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 75 расположенной на 1 этаже подъезд № 3

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть  
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий ( с указанием расстояний от имеющих  
значение элементов здания, конструктивных узлов и др. )

по ул. Мельников 69  
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: В квартире и на улице  
Помощь с подъемом в квартиру  
Квартира № 75 № 75, этаж 1  
Общ. здание № 75, этаж 1  
Общ. подъезд № 3  
Помощь с подъемом

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 81 расположенной на 3 этаже подъезд № 3

По ул. Ленинградский 69  
Возле Губернского переулка по  
ПВС на карте с указанием

(при невозможности установления указать: «на момент оследования установить причину происшествия \_\_\_\_\_ не представляется возможным. Оборудование \_\_\_\_\_ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): \_\_\_\_\_

К акту прилагается \_\_\_\_\_

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: Иванов Р.А. ( Иванов )

Члены комиссии: Колесников Н.П. ( \_\_\_\_\_ )

Заявитель: № 75 Морозов С.И. ( Морозов )

Очевидцы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

№ 81; Шаммов А.Г.