

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск
Красноярского края

« 28 » августа 2023 г.
18 час. 40 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены
и членов : Евсеев

с участием заявителя : Иванов

проживающего домаш. 107. 464

сообщившего : 0

а также иных лиц, очевидцев :

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 4 расположенной на 1 этаже подъезд № 1

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др.)

по ул.

НА МОМЕНТ ОСМОТРА:

в стальной закрытой кабине
потолок, стена мокрые от воды
пол мокрый и щиплет
разетник

Во второй комнате мокрым
частичной потолка стены мокрые
одна, пол мокрым и мокрая.
В ванной комнате тоже с
пласочков, тоже мокрым
в зале мокрым и мокрым
потолок, стены мокрые
одна
коридор мокрым и мокрым
стены мокрые одна тоже по раскре-
дательной коридор.

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 12 расположенной на 13 этаже подъезд № 1

По ул. В кв 12 коридор и др
коридор
на 13 этаже
на 13 этаже

(при невозможности установления указать: «на момент оследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____ (Иванов)

Члены комиссии: _____ (Смирнов)

_____ (_____)

Заявитель: _____ (Князев)

Очевидцы: _____ (_____)

№ 12 Смирнов Р.В (Смирнов)

КБ - 12