

Байтубайская

АКТ № 112

ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск

Красноярского края

« 20 » июня 20 25 г.
8 час. 15 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены. А.С. Родички и
членов : _____

с участием заявителя : Мосеева В.Ю.

проживающего Ленингр. 65-102, сообщившего : _____

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № _____ расположенной на _____ этаже подъезд № _____

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др.)

по ул. _____

НА МОМЕНТ ОСМОТРА:

В туалете 7-го этажа капельная
а потолка где проходят коммуника-
ции и др. найденные

Мониторинг разборки кан. между
квартирами 102 и кв 106

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 106 расположенной на 9 этаже подъезд № _____

По ул. _____

в кв 106 произошла
с канализацией.

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Заявитель: _____

Очевидцы: _____

(А.С. Радихин)
(Епичев)

(Моисеева)

()
()