

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск  
Красноярского края

« 16 » 11 20 24 г.  
10 час. 37 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены Лапа Р.А. \_\_\_\_\_ и членов : \_\_\_\_\_

с участием заявителя : Иванова А.С.

проживающего пр. Ленинградский 107-63, сообщившего : затопление

а также иных лиц, очевидцев : \_\_\_\_\_

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 63 расположенной на 7 этаже подъезд № 2

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий ( с указанием расстояний от имеющих значение элементов здания , конструктивных узлов и др. )

по ул. пр. Ленинградский 107.  
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Капельная течь с потолка в туалете.

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 67 расположенной на 8 этаже подъезд № 8

По ул. п. Ленинградский 107

течь счетчика К.В.

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия \_\_\_\_\_ не представляется возможным. Оборудование \_\_\_\_\_ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): \_\_\_\_\_

К акту прилагается \_\_\_\_\_

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: Иванов И.А. ( Иванов )

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Заявитель: Иванова И.С. ( Иванов )

Очевидцы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )