

Баянцкая

АКТ № 107

ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск

« 26 » июля 20 25 г.

Красноярского края

18 час. 46 мин.

Комиссией ОДС _____ в составе : А.С. Рядишкин
и членов : Ионовик

с участием заявителя : Чуватов П.Г.

проживающего Болот ВЛКСМ 26-10, сообщившего : _____
о затоплении с кв 14

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 10 расположенной на 3 этаже подъезд № 1

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания, конструктивных узлов и др.)

по ул. Болот ВЛКСМ 26
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Течь с потолка в ванной комнате
потолок со светильником

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:


Причина происшествия: в кв. № 14 расположенной на 4 этаже подъезд № 1
По ул. Бульвар ВЛКСМ 26 есть естественной
машины


(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)


Иные обстоятельства (примечание): _____
Общедомовое имущество находится в
центральной собственности

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: А.С. Рядихин ()

Члены комиссии: Коновкин ()

Заявитель: Чувачев П.Г. ()

Очевидцы: _____ (_____)

_____ (_____)