

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск
Красноярского края

«29» августа 2024 г.
18 час. 30 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены
и членов : Елещенков ВВ

с участием заявителя :

Захарович С Ю

проживающего

Ленинград пр. 69-78

, сообщившего :

а также иных лиц, очевидцев : -

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 78 расположенной на 2 этаже подъезд № 3

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др .)

по ул.

НА МОМЕНТ ОСМОТРА:

Коридор швейной фабрики
поблизости от встраиваемых светильников
карельская стена. В коридоре
швейной фабрики. Шторы швейной
машины

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 81 расположенной на 3 этаже подъезд № 3

По ул. Деснинер пр-д 69

В кв 81 хозяев нет

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): общее домовое имущество,

свои система водоснабжения и канализации
в исправном состоянии. Отключение воды (сегодня)

К акту прилагается не потребовалось на момент обследования

теги и фотографии

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____ (Етши, енков)

Заявитель: _____ (Задравкин С.Ю.)

Очевидцы: _____ (Шутоур В.Т.)

