

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620
тел. +7 (499) 213-14-10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

« 24 » ноября 2022 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюк Ю.Д. в присутствии представителя
ФИО
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»
наименование организации, должность, ФИО
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта: ООО «УО Балтийская»
наименование организации, должность, Ф.И.О.
ответственный за организацию эксплуатации лифтов Харитонов А.В.
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 53783-2010
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 09107
Адрес установки : г. Железнодорожск . Ленинградский пр-кт дом 69, под. 6

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3

1	2	3
	НЕ ВЫЯВЛЕНО	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)


Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
	НЕ ВЫЯВЛЕНО		

Рекомендации

Устранить выявленные нарушения в рекомендованные сроки.

Специалист _____


 ООО «ИДБ»
 СПЕЦИАЛИСТ ДЛМ ЯД
 АНТОНЮК Ю.Д.
 (подпись, штамп)

Антонюк Ю.Д.
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____


 Подпись

Харитонов А.В.
(Ф.И.О.)

Представитель
специализированной лифтовой организации _____


 Подпись

Трифанов И.О.
(Ф.И.О.)