

№ 230

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск  
Красноярского края

« 17 » 09 20 24 г.  
17 час. 58 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены \_\_\_\_\_  
и членов : \_\_\_\_\_

с участием заявителя : Рыженко Кирилл Евгеньевич

проживающего Ленинградский 59-215, сообщившего :  
о затоплении

а также иных лиц, очевидцев : -

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 215 расположенной на 2 этаже подъезд № 7

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть  
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий ( с указанием расстояний от имеющих  
значение элементов здания , конструктивных узлов и др. )

по ул. Ленинградской  
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Кухня 10 кв.м; ванная комната, кабины 1 кв.м  
коридор 3 кв.м; 3 кв.м с балконом 3 кв.м  
подъездная лестница 1 кв.м

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 219 расположенной на 3 этаже подъезд № 7

По ул. ЛЕНИНГРАДСКОЙ 59 верхняя левая  
комната с розетками на полу в виде  
комната и в зале

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия \_\_\_\_\_ не представляется возможным. Оборудование \_\_\_\_\_ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): \_\_\_\_\_

К акту прилагается \_\_\_\_\_

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: Иванов С.А. ( \_\_\_\_\_ )

Члены комиссии: Петров И.И. ( \_\_\_\_\_ )

Заявитель: кв 215 Ющенко К.С. ( \_\_\_\_\_ )

Очевидцы: кв 219 Павлов Д.Д. ( \_\_\_\_\_ )