

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр**

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г. Железногорск

« 30 » сентября 2022 г.

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Кобылко Н.А. в присутствии представителя  
Ф.И.О.  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО « УО «Балтийская»  
должность, наименование организации, ФИО  
ответственного за эксплуатацию Харитонов А.В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 09088  
Адрес установки: г. Железногорск, Ленинградский пр., д.107, п. 2

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	<b>Не выявлено</b>	

<b>Не выявлено</b>		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р 53780-2010	
1	Отсутствует / см. фото	455.3.17	30.10.22

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки

Специалист \_\_\_\_\_  
(подпись, штамп)

ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛИЦ  
КОБЫЛКО Н.А.

Кобылко Н.А.  
Ф.И.О.

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

\_\_\_\_\_  
Подпись

Харитонов А.В.  
Ф.И.О.

Представитель  
специализированной лифтовой организации

\_\_\_\_\_  
Подпись

Трифанов И.О.  
Ф.И.О.