

№ 230

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск  
Красноярского края

« 17 » 09 20 29 г.  
17 час. 58 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены  
и членов : Иванов В. А.

с участием заявителя : Рыженко Карина Евгеньевна

проживающего Ленинградский 59-215, сообщившего :  
о затоплении

а также иных лиц, очевидцев : -

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 215 расположенной на 2 этаже подъезд № 7

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть  
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий ( с указанием расстояний от имеющих  
значение элементов здания , конструктивных узлов и др. )

по ул. Ленинградской  
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: кухня 1,5 м х 1,5 м, ванная 1,5 м х 1,5 м, туалет 1,5 м х 1,5 м, коридор 1,5 м х 1,5 м, 3 кв. м; 3 кв. м, 3 кв. м, 3 кв. м, 3 кв. м  
подполно 1,5 м х 1,5 м, 1,5 м х 1,5 м

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 279 расположенной на 3 этаже подъезд № 7

По ул. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59 ВЕРВОК СЛИВНОЙ  
СШАНГ С РОКОВОЙ КВАРТАЛЫ  
КОММУНАЛЬНАЯ И В ЗЕМЛЕ

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия \_\_\_\_\_ не представляется возможным. Оборудование \_\_\_\_\_ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): \_\_\_\_\_

К акту прилагается \_\_\_\_\_

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: М. П. Р. А. ( \_\_\_\_\_ )

Члены комиссии: М. П. Р. А. ( \_\_\_\_\_ )

Заявитель: Кв 215 Южная ул. ( \_\_\_\_\_ )

Очевидцы: Кв 279 Павлов Д. Д. ( \_\_\_\_\_ )