

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Национальная Лифтовая Компания»  
Испытательный центр**

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620  
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru  
ИНН 7724329280

г.Железногорск

« 24 » ноября 2022 г.

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Меньшовым А.А. в присутствии представителя  
ФИО  
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта: ООО «УО Балтийская»  
наименование организации, должность, Ф.И.О.  
ответственный за организацию эксплуатации лифтов Харитонов А.В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 53783-2010  
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 09114  
Адрес установки : г. Железногорск, Ленинградский пр-кт дом 59, под. 7

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
1	2	3



1	2	3
	<b>НЕ ВЫЯВЛЕНО</b>	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ Р53780-2010	
	<b>НЕ ВЫЯВЛЕНО</b>		

**Рекомендации**

**Устранить выявленные нарушения в рекомендованные сроки.**

Специалист

(подпись, штамп)

ООО «НЛК»  
ЛИЛ ИЦ  
СПЕЦИАЛИСТ МЕНЬШОВА.А

Меньшов А.А.

(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

Подпись

Харитонов А.В.

(Ф.И.О.)

Представитель  
специализированной лифтовой организации

Подпись

Трифанов И.О.

(Ф.И.О.)