

РЕП № 93

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск
Красноярского края

« 17 » декабря 2022 г.
14 час. 30 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены
и членов : Степанов В. В. Иванов П. И.

с участием заявителя : Баязитова А. А.

проживающего _____, сообщившего : _____

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 107 расположенной на 4 этаже подъезд № 4

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания, конструктивных узлов и др.)

по ул. Аминградская 69
НА МОМЕНТ ОСМОТРА : На малом расстоянии от входной двери
1 кв. м.

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 111 расположенной на 2 этаже подъезд № 4

По ул. Кемеровская 69 Транспорт
не установлен, geen assigned.

(при невозможности установления указать: «на момент оследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: Емичев (Емичев)

Члены комиссии: Мухоморов (Мухоморов)

Заявитель: Баязитов А.А. (Баязитов А.А.)

Очевидцы: _____ (_____)

_____ (_____)