

РЕП № 453

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск
Красноярского края

« 28 » августа 2022 г.
18 час. 55 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены
и членов : _____

с участием заявителя : _____

проживающего Деминский 107-7уб, сообщившего : _____

Там с помощью в извещении
было

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 7 расположенной на 2 этаже подъезд № 1

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др.)

по ул. _____
НА МОМЕНТ ОСМОТРА:

Деминский 107
в коридоре между
стена притолок шифра ТЭУ,
полы шифра

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 12 расположенной на 3 этаже подъезд № 1

По ул. Ленинский пр-д

В 12ч в коридор н.б.

произошло падение люстры
с потолка в коридорной комнате
по причине ветхости.

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____ (Иванов)

Члены комиссии: _____ (Смирнов)

Заявитель: _____ (Драцун)

Очевидцы: _____ (Иванов)

№ 12 Лемкин Д.В.

№ 12