

4124

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск
Красноярского края

« 01 » 06 20 23 г.
11 час. 15 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены
и членов :

с участием заявителя : Абдураев Р.Э.

проживающего Восточная 57 - 103 , сообщившего :

а также иных лиц, очевидцев : -

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 103 расположенной на 3 этаже подъезд № 7

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др .)

по ул. Восточная 57 - 103
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: Курсы парадокс (плитка); пол ламелем;
обои; носки. Ванна-туалетная комната неть с полом
и стел.

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 106 расположенной на 4 этаже подъезд № 7

По ул. Восточная 57. Печь со шланга стиральной машины

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____ (_____)

Члены комиссии: Михалков Р.В. (_____)

Заявитель: Абдураев Р.З. (_____)

Очевидцы: _____ (_____)

_____ (_____)