

РЕП-76

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск  
Красноярского края

« 13 » 10 20 22 г.  
7 час. 35 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены  
и членов : Иванов А.Е.

с участием заявителя : Трудилова Л.В.

проживающего Лек-ф. 69-118, сообщившего : замок-  
щели.

а также иных лиц, очевидцев : \_\_\_\_\_

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 118 расположенной на 3 этаже подъезд № 4

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть  
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий ( с указанием расстояний от имеющих  
значение элементов здания , конструктивных узлов и др . )

по ул. Л. Шевченко д. 69 в туржете каналь  
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: 1 кв. метр с потолком, потолок  
«армстронг» зеркало, локтевые полки карель  
1м<sup>2</sup> красочная метр по ширине, в ванной  
локтевой потолок канальная метр, потолок  
«армстронг» зеркало.

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 126 расположенной на 5 этаже подъезд № 4

По ул. пр. Ленинградский 89 панельный дом  
первый из пятиэтажных корпусов  
№ 126

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия \_\_\_\_\_ не представляется возможным. Оборудование \_\_\_\_\_ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): \_\_\_\_\_

К акту прилагается \_\_\_\_\_

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: Мухоморов ( Мухоморов )

Члены комиссии: Дурманов А.В. ( Дурманов )

Заявитель: Дурманова Л.В. ( Дурманова )

Очевидцы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )