

Баттиская

АКТ № 88

ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск

Красноярского края

« 19 » ИЮНЯ 20 25 г.

23 час. 36 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены
и членов : _____

ЛАЙТА Р.А.

с участием заявителя : КВ 117

проживающего ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18, сообщившего : 0

КАПЕЛЬНОЙ ТЁЧКЕ С ПОТОЛКА В
ТУАЛете

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 117 расположенной на 1 этаже подъезд № 5

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания, конструктивных узлов и др.)

по ул. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18

НА МОМЕНТ ОСМОТРА: КАПЕЛЬНАЯ ТЁЧКА С ПОТОЛКА В
ТУАЛете В РАЙОНЕ КАНАЛИЗАЦИИ

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 121 расположенной на 2 этаже подъезд № 5

По ул. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 18
ТЕЧЬ МЕЖДУ БОККОМ И ЧИКАЗОМ
В ТУАЛТЕ.
ПЕРЕЦРЫЛ ВОДУ НА КВАРТИРУ
ХВС

(при невозможности установления указать: «на момент оследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): Общедомовое имущество
исправно

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____ (И. С. Радик)

Члены комиссии: _____ (А. С. Радик)

Заявитель: КБ 117 _____ (_____)

Очевидцы: _____ (_____)

От подписи отказался