

РЕИ № 99

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. Железногорск
Красноярского края

« 13 » декабря 2022 г.
9 час. 15 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены _____
и членов : _____

_____ Епищев

с участием заявителя : _____ Минзеев Р.Ф.

проживающего _____ Демин Р. 107 кв 4 _____, сообщившего : _____

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованим установлено : в кв. № 4 расположенной на 1 этаже подъезд № _____

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих значение элементов здания, конструктивных узлов и др.)

по ул. Демин Р. 107.
НА МОМЕНТ ОСМОТРА:
В ванной, в ванной комнате и коридоре поборолась
использована мебель с пластика, стены и пол
плитка кафель, пол плитка, плитка
кафель, коридор и ванная комната поборолась

течь с потолка, под шкафчик мойки

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 8 расположенной на 2 этаже подъезд №

По ул. Ленинград, 107

Чувствую воду через ванну

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание):

К акту прилагается

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____ (_____)

Члены комиссии: _____ (Владимир)

Заявитель: _____ (Климов)

Очевидцы: _____