

РЕП-98.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск
Красноярского края

« 18 » Июль 2023 г.
02 час. 20 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены
и членов : Шелуха В.А.

с участием заявителя : Дорожкин В.Е.

проживающего Ленинградский 69 №117, сообщившего : 0

телефон с номером в ванной

а также иных лиц, очевидцев :

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 117 расположенной на 3 этаже подъезд № 5

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др.)

по ул. Ленинградский 69, кв. 117

НА МОМЕНТ ОСМОТРА: В ванной комнате потёки на стёкла "кафель"

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 121 расположенной на 4 этаже подъезд № 5

По ул. Ленинградский 69 Трест Фрильотин
г. Челябинск ул. X BC 6
Челябинск

(при невозможности установления указать: «на момент оследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание):

К акту прилагается

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: [подпись]

Члены комиссии: [подпись]

Заявитель: [подпись]

Очевидцы: