

Болтиская

АКТ № 93

ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск

Красноярского края

« 26 » июня 20 25 г.

22 час. 23 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены . _____ и
членов : _____

с участием заявителя : Федотова Татьяна Петровна

проживающего Ленинградский проспект 20, сообщившего : _____

о затоплении

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

затопления

Обследованием установлено : в кв. № 47 расположенной на 3 этаже подъезд № 2

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания , конструктивных узлов и др.)

по ул. _____

НА МОМЕНТ ОСМОТРА:

течь по стеклу с потолка
в дальней комнате и оконного проёма
на кухне

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 51 расположенной на 4 этаже подъезд № 8

По ул. Ленин просп. 20 механический засор
по кухонному стояку канализации

(при невозможности установления указать: «на момент обследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____ (А.С. Рядыхин)

Члены комиссии: Бурнашов С.В. (Фурч)

Заявитель: Редотова Т.П. (Фурч)

Очевидцы: _____ (_____)

_____ (_____)