

РЕП № 118

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск  
Красноярского края

« 30 » 05 20 23 г.  
14 час. 30 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены  
и членов : Михайлов Н. А.

Иванов П. В.

с участием заявителя : Михайлов Т. Ф.

проживающего Кемпферский 69 № 77, сообщившего : 0

Технически с помощью спец. приборов

а также иных лиц, очевидцев : \_\_\_\_\_

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 77 расположенной на 2 этаже подъезд № 3

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть  
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий ( с указанием расстояний от имеющих  
значение элементов здания , конструктивных узлов и др . )

по ул. Кемпферский 69  
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: внутри подъезда обнаружены следы  
жидкости, запах газа, следы возгорания  
Технически с помощью спец. приборов  
обследованы

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 81 расположенной на 3 этаже подъезд № 3

По ул. Кемеровский 69  
Возле подъезда № 3  
1752 кв. № 81 с лифтом

(при невозможности установления указать: «на момент оследования установить причину происшествия \_\_\_\_\_ не представляется возможным. Оборудование \_\_\_\_\_ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): \_\_\_\_\_

К акту прилагается \_\_\_\_\_

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: Шаммов А. Г. ( \_\_\_\_\_ )

Члены комиссии: Колесников Н. А. ( \_\_\_\_\_ )

Заявитель: № 77 Шаболова Т. Ф. ( Шаболова )

Очевидцы: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

№ 81: Шаммов А. Г. Ш