Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр
Аттестат № RA.RU.21НО38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железногорск «31» января 2024 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюк Ю.Д. (ФИО) в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО « ЛИФТСЕРВИС» (наименование организации, должность, ФИО) генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта ООО УО « Балтийская » (должность, наименование организации, ФИО) ответственного за эксплуатацию лифтового оборудования Харитонов А.В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019
Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 80381.
Адрес установки: г. Железногорск, проспект Ленинградский, дом 20, под. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1 Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2 Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).

3 Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

4 ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный~~).

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа

	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Следы пробежки масла редуктора ст. привода	Инстр. по ЭКСП.	29.02.2024г.
2	Шум редуктора ст. привода	— " —	— " —
3	Шум КВШ	— " —	Контроль прб.О
4	Шум шкива О.С	— " —	Контроль прб.О
5	Шум выходной балюстрады противовеса	— " —	29.02.2024г

Рекомендации

Устранить выявленные нарушения в рекомендованные сроки

ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЦ
АНТОНЮК Ю. Д.

Специалист _____ Антонюк Ю.Д.
(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____ Харитонов А.В.
Подпись (ФИО)

Представитель специализированной лифтовой организации _____ Трифанов И.О.
Подпись (ФИО)