

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Лифтовая Компания»  
(ООО «НЛК»)

Юридический и фактический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П-620

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П-620

Электронная почта: [ooo-nlk@bk.ru](mailto:ooo-nlk@bk.ru)

ИНН 7724329280

Аттестат аккредитации № RA.RU.21НО38, дата внесения сведений в реестр 07.02.2019г

г. Железнодорожск

« 28 » мая 2026 г.

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюк Ю.Д. в присутствии представителя  
ФИО  
специализированной организации, предъявившей лифт, ООО « ЛИФТСЕРВИС »  
наименование организации, должность, ФИО  
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта ООО УО « Балтийская »  
наименование организации, должность, ФИО  
ответственного за эксплуатацию лифтового оборудования Харитонов А.В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019

Идентификационный номер лифта (рег., зав.) 33836

Адрес установки: г. Железнодорожск, проспект Ленинградский, дом 111

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1 Выявленные при техническом контроле, испытаниях, проверке функционирования лифта и устройств безопасности лифта дефекты приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

2 Результаты испытания (измерений) изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).

3 Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (отрицательные).

4 ~~Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (отрицательный).~~

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
	<b>НЕ ВЫЯВЛЕНО</b>	





