

**Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр**

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620 Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
тел. +7 (499) 213-14- 10 ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

« 25 » сентября 2025 г.

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Антонюк Ю.Д. в присутствии представителя
ФИО
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»
наименование организации, должность, ФИО
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО « УО « Балтийская »
наименование организации, должность, Ф.И.О.
ответственный за эксплуатацию лифтов Харитонов А. В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 09087
Адрес установки: г. Железнодорожск, Ленинградский проспект , дом 107 , под. 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные, кроме замечаний указанных в Таб. № 2~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные, кроме замечаний указанных в Таб. № 2~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная Лифтовая Компания»
Испытательный центр

Аттестат № RA.RU.21HO38, дата внесения в реестр 07.02.2019г.

117105, г. Москва, Варшавское шоссе д.35, с.1, оф. П620
тел. +7 (499) 213-14- 10

Электронная почта: ooo-nlk@bk.ru
ИНН 7724329280

г. Железнодорожск

« 25 » сентября 2025 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Антонюк Ю.Д. в присутствии представителя
ФИО
специализированной организации, предъявившей лифт: ООО «ЛИФТСЕРВИС»
наименование организации, должность, ФИО
генерального директора Трифанова И.О.

и представителя владельца лифта : ООО « УО « Балтийская »
наименование организации, должность, Ф.И.О.
ответственный за эксплуатацию лифтов Харитонов А. В.

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта рег., (зав.) 09088

Адрес установки: г. Железнодорожск, Ленинградский проспект, дом 107, под. 2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные, кроме замечаний указанных в Таб. № 2~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные, кроме замечаний указанных в Таб. № 2~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (~~барабаном трения~~) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Результат испытания герметичности гидроцилиндра и трубопровода на лифте с гидравлическим приводом положительный (~~отрицательный~~).
8. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер результата проверки	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Номер структурного элемента и обозначение стандарта, нормативного документа
	Не выявлено	

	Не выявлено	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Не выявлено		

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.


Специалист

 **ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЦ
АНТОНЮК Ю.Д.**
(подпись, штамп)

Антонюк Ю.Д.
(Ф.И.О.)


С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


Подпись

Харитонов А.В.
(Ф.И.О.)

Представитель
специализированной лифтовой организации


Подпись

Трифанов И.О.
(Ф.И.О.)

	Не выявлено	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Таблица 2

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
	Не выявлено		

Рекомендации

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.


Специалист

 **ООО «НЛК»
СПЕЦИАЛИСТ ЛИЛ ИЦ
АНТОНЮК Ю. Д.**
(подпись, штамп)

Антонюк Ю.Д.
(Ф.И.О.)


С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта


Подпись

Харитонов А.В.
(Ф.И.О.)

Представитель
специализированной лифтовой организации


Подпись

Трифанов И.О.
(Ф.И.О.)