

РЕП № 92

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ

Г. Железногорск
Красноярского края

« 18 » 12 20 22 г.
15 час. 46 мин.

Комиссией ОДС ООО «ТЭК» в составе : председателя нач-ка смены И. П. А.
и членов : _____

с участием заявителя : Князева К. В.

проживающего Ленинградский пр-кт 107 кв 4, сообщившего :
о затоплении скв 8

а также иных лиц, очевидцев : _____

составила настоящий акт осмотра, обследования для установления причин

Обследованием установлено : в кв. № 4 расположенной на 1 этаже подъезд № 1

место, наличие поврежденного имущества, предметов, которыми может быть
причинено повреждение и др. вещественных признаков обстоятельств событий (с указанием расстояний от имеющих
значение элементов здания, конструктивных узлов и др.)

по ул. Ленинградский пр-кт 107
НА МОМЕНТ ОСМОТРА: сильная течь с потолка по всей длине скв 8
в воде

Состояние здания, сооружения, его элементов, могущих влиять на факт нештатной ситуации:

Причина происшествия: в кв. № 8 расположенной на 2 этаже подъезд № 1

По ул. Ленинградский пр-кт 107
уничтожили бочу в ванной комнате через учетную
лейку

(при невозможности установления указать: «на момент оследования установить причину происшествия _____ не представляется возможным. Оборудование _____ находится в исправном состоянии»)

Иные обстоятельства (примечание): _____

К акту прилагается _____

Акт прочитан, содержание и результаты обследования (осмотра) записаны правильно.

Председатель комиссии: _____ (_____)

Члены комиссии: Коновин (_____)

Заявитель: _____ (_____)

Очевидцы: _____ (_____)