



<b>Не выявлено</b>		
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Ф.И.О.)

**Таблица 2**

Номер результата проверки	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Пункт и обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
		ГОСТ 33984.1-2019	
1	Зазор между ств. ДК в закр.полож. и стояками более 10 мм.	п.5.3.1.4	13.04.23.
2	Износ башмачков ств. ДК	Р.Э.	30.04.23
3	Отсутствует запор демонтажного люка	5.2.3.3.	30.04.23
4	Течь масла редуктора лебёдки	Р.Э.	30.04.23
5	Износ шкива ОС	Р.Э.	контроль при ТО
6	Зазор между ств. ДШ 1-12 эт. в закр. полож. более 10 мм.	п.5.3.1.4.	13.04.23

**Рекомендации**

Устранить выявленные замечания в рекомендованные сроки.

Специалист \_\_\_\_\_

ООО «НЛК»  
СПЕЦИАЛИСТ ЛНДЛН  
Кобылко Н.А.  
(подпись, штамп)

Кобылко Н.А.  
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

Подпись

Харитонов А.В.  
ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации \_\_\_\_\_

Подпись

Трифанов И.О.  
ФИО