

№	Наименование технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие техн. документации нормативным требованиям
1	Паспорт лифта	В наличии	Удовлетворительно	Частично соответствует
2	Установочный (монтажный) чертеж	В наличии	Удовлетворительно	Частично соответствует
3	Принципиальная электрическая схема	В наличии	Удовлетворительно	Частично соответствует
4	Инструкция (руководство) по эксплуатации лифта	Отсутствует	-	-

63 В результате проверки функционирования устройства безопасности лифта по ГОСТ Р 53783 - 2010, В.4.1.1 - В.4.1.6 (приложение В) выявлено, что устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями, за искл. п.16 Табл. №1.

64 В результате испытаний лифта проведенных по ГОСТ Р 53783 - 2010, В.3.1.1, В.3.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытанная выдержал.

65 Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

66 Результаты проверки технической документации на лифт приведены в таблице № 3.

№	Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, копирования	НД, НТД (Обозначение, пункт)	Рекомендуемый срок устранения несоответствия, дефекта, нарушения
1	Соответствие с установленными требованиями (расстояние над уровнем порога первой двери для входа в приемок до управляющего элемента электрического устройства безопасности менее 450 мм)		
2	Освещенность в шахте лифта менее 50 лк	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.6	До 28.06.2020 г.
3	Дверь МП не оборудована замком, отпираемым изнутри без ключа	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.8	До 28.06.2020 г.
4	Люк МП не заперт	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.8	До 28.06.2020 г.
4	Высота вертикального шита под порогом кабины менее 750 мм	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.5	До 28.06.2020 г.
5	Освещенность кабины на уровне пола и на аппаратах управления менее 50 лк	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15	До 28.06.2020 г.
6	Повышенный износ коммутационных изделий в НКУ	---	Контроль технического состояния
7	Люфт червячной пары лебедки	---	Контроль технического состояния
8	Износ башмачков створок ДК, ДШ 1 этаж	---	До 28.06.2020 г.
9	Неисправность 2-х светильников в шахте лифта	---	До 28.06.2020 г.